

АКТ
Осмotra лифтового оборудования

по адресу: г. Екатеринбург, пер. Цветочный д. 16 п.1 лифт (400 кг)
зав.№ В7NU-7473

« 11 » июня 2024 г.

г. Екатеринбург

Комиссия в составе:

1. _____
(ф.и.о.) _____ (должность)
2. Люханов Михаил Валерьевич. прораб ООО «Метеор Лифт»
3. Чуркин Максим Сергеевич Электромеханик ООО «Метеор Лифт»

составили настоящий акт в том, что
05.06.2024 г. при обследовании лифтового оборудования была выявлена
неисправность преобразователя частоты главного привода.

07.06.2024 г. произведена замена силовых модулей IGBT с последующей
установкой на лифт. Ремонт не дал положительных результатов.

После ремонта зарегистрированы сбои 08.06.24, 10.06.24. Причины сбоев
аналогичны предшествующим ремонту.

Ремонт данного узла вне условий завода невозможен, данное оборудование
находится в санкционном списке и на территорию РФ не поставляется.

Заключение комиссии:

Частотный преобразователь главного привода подлежит замене на аналог
OVFR03B-402.

Согласно ГОСТ 55964-2022 г. замена преобразователя частоты относится к
работам капитального характера. П. 7.7

Подписи членов комиссии:

(подпись)

(ф.и.о.)
Люханов М.В.
Чуркин М.С.